



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bondioli & Pavesi

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|--|------------------------------|
| HP404285502R | conjunto de ondas |
| HPLPA226DMLG766B00 | |
| HP31428D332131083 | Bomba Axko |
| 412 0L 0012 R24 | |
| Z15 M4MF | conjunto de ondas |
| 4120N0012R10 | |
| DO711012DCD006R05 | Solenoide |
| HPGMA336R22U6U6VVA | motorreductor |
| SMP1A19RS9GCEB5003 | |
| HPLPA119SGDG3H1B00 | Bomba de engranajes |
| HPLPT206DMLE3E3B00 | |
| HPLPT206DMLG4G4B00 / 04209852 | bomba de engranajes |
| DO712012DCD025R05 | Solenoide |
| DO712012DCD025R | |
| HPLPT119DEDE3E3B00 | bomba |
| HPLMA 136 HDTE3E3R40 | motorreductor |
| HPLMA136HDTE3E3R00 | |
| HPLPA003DAAG2G2B00 | bomba de engranajes |
| DO711012DCD036-A | Bobina |
| HPLPA206SMNG24G4B | bomba |
| HPLPA331SZ9G7G6B00 | bomba de engranajes HP |
| S2030100G111 | |
| HPLPT131DDDG3G3B00 | bomba de engranajes HP |
| HPLPT211DMLG4G4B00 / 04209854 | bomba de engranajes HP |
| HPLPT160DDDG4G4B00 | bomba de engranajes HP |
| 331E002/R | Axkomotor |
| DO6K999G140000004 | válvula |
| M4MF21-171B1P-14 | Motor hidraulico |
| S2021300052 | Caja de cambios |
| HPLPT205DMLE3E3B00 (04209871) | bomba de engranajes HP |
| HPLPA124 DDDG3G3B00 | bomba de alta presión |
| HPLPT124 DDDG3G3B00 | Bomba HP-Zahnrad |
| M4MV65-68/50/32KB1B3VB-M5 | Motor de sobretensión de eje |
| S3050186R3 | CAJA DE CAMBIOS |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| 400 mm shaft for PTO propeller shaft of Massey Ferguson MF185 (7G7N086CE007007) | Eje de hélice |
| FR633220021 | hielera |
| HPP2A19RB9GKE20 | |
| M4MF21-212B1-43 | Motor hidráulico de pistones axiales |
| HPLMA124G3G3B40 | Motor de engranajes HP |
| HPP2019RB9UKGV0M01 | bomba |
| HPLPT211SMNG4G4B00 | Bomba de engranajes HP |
| HPLPD206DMLG4G4BMF | bomba |
| M4MF58-58 2B 3 VMTR 8L | Bomba de engranajes HP/motor de pistón axial |
| HPLPT131SDDG3G3B00 | bomba de engranajes HP |
| HP450260245R | válvula direccional |
| HPLPA131SDDG3G3B00 | bomba de engranajes |
| 33-MLPS/G361D | Bomba engranaje |
| HPLPT119DDDG3G3B00 | Bomba de engranajes HP |
| 09999998 | Soporte de bomba con acoplamiento |
| 04299998 | Etapas de bombeo HP |
| 04209828 | Bomba de engranajes HP |
| M4MF65-653B6R | Bomba de engranajes HP |
| 33-MLPD/G205-205-205-205C | Bomba de engranajes cuádruple |
| HPP2019RB9UKI2Y083 | KIT DE PIEZAS DE REPUESTO |
| 33-HPLPA336SZ9N8N7B00 | bomba |
| NP3NN-/-038-L-N-07-SA-P1-A4-A3-NN-N-N-/-NNN-N-N (04199998) | |
| M4MF46-463B3R-08 / HP391463330108 | motor |
| M4MF34-34 3 B 3 R | |
| HPLPA361SW4G8G7B00 | |
| M4MF65-653B6R HP3656533601 (03399998) | motor de pistón axial |
| HPLPT208DNMX5X4B00 / 04209923 | bomba de engranajes HP |
| M5MV75-80/30KB1B3 | |
| M4PV50-50K135AR3BYR | |
| DLGV(210)A1+C.O | Empujador de control manual |
| HP409340001R | Kit de rodamientos para cuna giratoria sin soporte |
| HP438650208R | juego de rodamientos con soporte giratorio |
| 33-4120N0012R10 | |
| M4PV28-28G235AR3BVR-159 (03399998) | bomba de pistón axial |
| HPLPT136DDDG3G3B00 | bomba de engranajes HP |
| HPLMA144 / BDDE3E3B00 | HIDROMOTOR |
| 6cc | bomba |
| HPCJO2G21SSS0100029 | Bomba de engranajes HP |
| HMF249021301R | BRIDA KUBOTA SM |
| 04299998 | Kit de juntas para M4MV58-58/29MB1B3PR-C8 |

| Producto | Descripción |
|--|------------------------------|
| M4MF21-151B1P-14 | |
| HPLPB322DW2G6G6BIK | |
| DO712012DCD026R05 | |
| HPLPA220SMNG6G4B00 | bomba |
| DL3-S166/10N-D12K1 | electroválvula |
| M4PV65-65U223/14SR3BVRD1 | bomba |
| M4MF58-581B1R | |
| HPLPC331DW2G6G6BSU | |
| HPLDF4136G3G3BVE | |
| HPLDF4131G3G3BVE17 | |
| HPGP2356S21E8E7HVE | bomba de engranajes HP |
| HPLM1220BI7E5E5BVB | motorreductor |
| HPBA11000IDGLVS002 | Axomotor |
| M4PV58-58E321BR3BR | |
| M4PV58-58 E 3 30 B R3BR-7R | pompa |
| M4PV58-58E330BL3BR-7R | Bomba Axko |
| HPLPA124DJFG3G3B00 | bomba de engranajes |
| HPLPA214DQPG6G4BSG | bomba de engranajes |
| HPLPA211DQPG4G4BSG | bomba de engranajes |
| DO712024DCD034R | KIT DE CARRETE |
| M4PV28-28O225AL3B-080 | |
| DO57013719R | |
| DO57013730R | |
| 649710 | |
| M4 MV 65-65/32 M B 1 B 3 R-46 | |
| HPLPA005BABG2G2B00 | |
| HPLM1214BISG6G6BG2 | |
| HPLPB211DMLG4G4208DMLG4G4B00 | Bomba doble de engranajes HP |
| HPLPT217DMLE5E3B00 | bomba de engranajes |
| P/N: 04299998, Type: HPLPB206DSPU6U5B206U6U5B00 | Bomba de engranajes HP |
| Type: M4PV58-58 G 5 14 A R 6 B R | |
| S2200153G111 | CAJA |
| S2155193G222 | CAJA |
| S2155193G444 | CAJA |
| HPLPT211DMLG4G4B208G4G4ST | Bomba doble de engranajes HP |
| HPLKA32S1R | Bomba de engranajes HP |
| HPLPT208DMLG4G4B00 | Bomba de engranajes HP |
| HPLPT331DW2E5E5BST | Bomba de engranajes HP |
| P/N: 04299998, Type: M4PV58-58G5181613 HP56058G5181613 | bomba |
| HPLPT2DMLG4G4B00 | BOMBA PREDISPUUESTA |
| HPGMA347B32E7E7WVW | motor de engranajes |
| HPLMA331BW7G6G6W00 | |
| GR.2 SAE B VITON / HPL48672PAUNV03R05 | |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| GR.1 NBR / HPL48671PAUNB00R05 | |
| S2050100G111 | CAJA DE CAMBIOS |
| HPLPT170DDDG4G4B00 | Bomba de engranajes HP |
| HPLPA160DDDG4G4B00 HPLPA160DDDG4G4BST | bomba |
| HPLPT220DMLE5E3B00 | |
| HPLPA390SW4G8G7B00 | BOMBA HIDRAULICA |
| bevel gear 1018 | transmisión |
| M4PV28-28D235AR3BV | |
| 295044019 R | |
| 215301708 | |
| T28051650 | |
| T24018850 | |
| M4PV28-28D235AR3BV/ 04299998 | |
| HPLPA136DDDG3G3B00 | |
| S2061310498 | Caja de cambios |
| M4MF34-34 1B4R-8A | motor hidraulico |
| S1020100F103 | |
| P/N:31428S125239522 | |
| M4MF65-653B2V-A9 | |
| HPLPT205DMLE3E3B00 | bomba de engranajes |
| HPLPB 217DMLE5 E3BAB | Bomba de engranajes |
| M5MV100-115/40 K B 2 B 8 / HP38715406728 | MOTOR |
| 09999998 Werkszeugnis 3.1 | |
| M4PV50-45K135AL3BYR | bomba de pistones axiales |
| HPLPA114DDDE3E3B00 | COJINETE DE MOLINO DE BOMBA DE ELEVACIÓN |
| M4PV28-28K237AR6BEV-205 | BOMBA |
| DO711012DCD006 | |
| M4PV28-28 D 2 40 AR3BMV-184 | bomba |
| DO712012DCD032R | bobina magnética |
| S2061 310R 110 | reductor |
| HPLMA211BMLE3E3B00 | MOTOR |
| 04299998 / HPLPB226DMLG6G6BDB | bomba de engranajes |
| HPLPA170DDDG4G4V00 | bomba |
| DO711012DCD001 | |
| DO711024DCD036-S | espiral |
| HPLPA214DMNE5E3B00 | |
| HPLPA211SMNG6G4B00 | Pompa |
| 33-MLPD / 6217-208C | |
| HP438240201R | |
| HP264112401 | |
| HP441102420R | CONJUNTO DE PISTÓN DE SERVOCONTROL P2 |
| HMP0B18RSVBLEA2I01 | bomba |

| Producto | Descripción |
|---|---------------------------|
| HP RIGHT DISTRIBUTOR PRIMARY PUMP | |
| HP P2 ROTATING GROUP JOINT | |
| HPLPA148DDD3G3B00 | |
| M4MF34-34 1 B 3 R | |
| M4MF34-34 2 B 3 R | |
| 354400045R | |
| 295244005R | |
| 298103800R | |
| S2081411G111 | caja de cambios |
| S2073310F102 | |
| HP31429D2401322SL | BOMBA DE PISTÓN |
| 355011052R | Sello de aceite |
| 355014060R06 | Sello de aceite |
| S2125193G111 | |
| HPLPA114DDD3G3B00 | |
| 04209801 | |
| DO57010850R | KIT DE SOPORTE DE PALANCA |
| S2061193R110 | CAJA DE CAMBIOS HP |
| HPP8125RE8GKO3S003 | bomba |
| S2200066G111 | |
| 04209876 | |
| HP36058D3351322H8 | BOMBA |
| S2081411026 | transmisión |
| 11.01.2155.015 | CAJA DE CAMBIOS |
| M4PV28-28 E 1 2 5BR6BV | |
| HPLDF4217G7G4VZE58 | |
| HPLP 220DMLG6G4B00 | |
| OT200P20 D/G28P2 | |
| 367FT220A | MUELLE DE COPA |
| M4PV28-28 D 2-3 0 A R3BM-2N | |
| HPLM1136IDTE3E3R | MOTOR |
| S3070192R2 | |
| HPGPA331S29G7G6B38 | |
| HPL48683PAUNB00R05 | |