



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Domel

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">440.3.606-7 obsolete</a>	motor
<a href="#">467.3.402-6</a>	Motor
<a href="#">496.3.413-2</a>	motor
<a href="#">419.3.312</a>	Lüfter
<a href="#">440.3.605-2</a>	Motor
<a href="#">463.3.402-41</a>	Motor
<a href="#">497.3.275-725</a>	Ventilador sin escobillas
<a href="#">103327</a>	GEBLAESEMOTOR MKM 3384-3
<a href="#">Brush for MKM3303-6</a>	
<a href="#">497.3.270-769</a>	CE del soplador
<a href="#">497.3.270-763</a>	Ventilador sin escobillas
<a href="#">200421160120006</a>	
<a href="#">492.3.436-5</a>	MOTOR DE ASPIRADORA
<a href="#">262120202</a>	MOTOR SOPLADOR
<a href="#">492.3.238</a>	Motor
<a href="#">Carbon brush for 496.3.401.6</a>	
<a href="#">MCD3312 obsolete</a>	motor Asynhronous / FAN 400 V
<a href="#">491.3.761</a>	Motor
<a href="#">Motor Typ 496.3.303-6</a>	
<a href="#">491.3.757-3</a>	Motor
<a href="#">467.3.250</a>	Motor
<a href="#">467.3.402-10 (265659)</a>	Motor
<a href="#">463.3.203-44</a>	Motor de aspiradora
<a href="#">419.3.312 (obsolete only 5 pcs remain) NO LONGER PRODUCED, NO STOCK LEFT</a>	Asynhronous de motor / ventilador
<a href="#">496.3.444</a>	Motor de aspiradora
<a href="#">300595</a>	turbina de aspiración (motor) completar con electrónica
<a href="#">463.3.406-51</a>	Motor
<a href="#">463.3.205-6</a>	motor
<a href="#">467.3.245</a>	Motor
<a href="#">792.3.265-777</a>	Ventilador EC
<a href="#">440.3.405-5</a>	
<a href="#">491.3.707-5</a>	motor
<a href="#">467.3.402-10</a>	Motor

Producto	Descripción
<a href="#">462.3.652</a>	Motor
<a href="#">496.3.434-5</a>	Motor
<a href="#">492.3.361 102583</a>	motor
<a href="#">10494018</a>	turbina
<a href="#">492.3.778-5</a>	turbina
<a href="#">6.490-245.0</a>	El motor del soplador
<a href="#">103273</a>	
<a href="#">792.3.265-841</a>	Motor
<a href="#">351429</a>	filtro RFI
<a href="#">792.3.265-856</a>	Ventilador EC
<a href="#">463.3.404-8</a>	Motor
<a href="#">440.3.607-3</a>	motor
<a href="#">463.3.203-43</a>	Motor
<a href="#">467.3.263 / 302609</a>	Motor
<a href="#">463.3.401 (209560)</a>	motor
<a href="#">463.3.203-33 / 315703</a>	
<a href="#">420106567 (496.3.408-2)</a>	
<a href="#">463.3.203-23</a>	motor
<a href="#">496.3.448</a>	motor del limpiador vacum
<a href="#">463.3.203-20</a>	
<a href="#">459.3.201</a>	Motor
<a href="#">463.3.203-33</a>	Motor
<a href="#">007913232331/281859</a>	
<a href="#">791.3.232-331</a>	
<a href="#">467.3.414-4</a>	motor
<a href="#">463.3.203-30</a>	MOTOR DEL VENTILADOR
<a href="#">467.3.402-5 239669</a>	Motor
<a href="#">497.3.267-7</a>	Ventilador EC
<a href="#">440.3. 608</a>	
<a href="#">463.3.207-6</a>	Motor
<a href="#">491.3.474</a>	motor
<a href="#">65103</a>	Carbon escobillas del motor
<a href="#">467.3.404-2</a>	Motor
<a href="#">499.3.701-4</a>	
<a href="#">497.3.270-723</a>	Ventilador EC
<a href="#">467.2.263</a>	Cepillo derecho
<a href="#">462.3.654</a>	Motor
<a href="#">463.3.401</a>	motor de la escoba
<a href="#">482.3.503</a>	Motor
<a href="#">492.3.778-4 102677 (MKM 7778-4)</a>	MOTOR DE MOTOR DE MOTOR KM 778-4
<a href="#">462.3.451-20</a>	Motor
<a href="#">262120302 (7363-12) (492.3.363-12)</a>	
<a href="#">491.3.726</a>	Motor

Producto	Descripción
<a href="#">491.2.768</a>	cepillo derecho
<a href="#">MKM3408/8</a>	motor
<a href="#">463.3.270-43</a>	motor
<a href="#">467.3.448</a>	Motor
<a href="#">492.3.324-100 - OEM, no alternative available</a>	Motor
<a href="#">492.3.778-4 102677</a>	BLOWERMOTOR
<a href="#">497.3.270-729</a>	Motor
<a href="#">463.3.405</a>	motor
<a href="#">463.3.409</a>	turbina de aspiración
<a href="#">491.3.714-4</a>	Motor
<a href="#">440.3.208-11</a>	
<a href="#">462.3.651-9</a>	
<a href="#">440.3.403 ECVS 300363</a>	motor
<a href="#">462.3.451-23</a>	Motor
<a href="#">441.3.302-19</a>	motor
<a href="#">492.3.313-2</a>	
<a href="#">496.3.413-2 205607</a>	Motor
<a href="#">463.3.409-7</a>	motor
<a href="#">492.3.586-2</a>	motor
<a href="#">31345019010</a>	motor
<a href="#">467.3.267-4</a>	motor
<a href="#">440.3.405-5, 240 V, 50 Hz</a>	
<a href="#">462.3.451-17</a>	Motor
<a href="#">467.3.228</a>	motor
<a href="#">790.3.320-300</a>	
<a href="#">492.3.513</a>	motor
<a href="#">497.3.265-448</a>	Ventilador EC
<a href="#">463.3.402-74</a>	Motor
<a href="#">792.3.230 -200</a>	ventilador de 1 etapa
<a href="#">492.3.436 269972</a>	motor
<a href="#">792.2.527</a>	Controlador
<a href="#">467.3.411-4 369412</a>	
<a href="#">496.3.207-2 211274 274999</a>	Bomba de circulación
<a href="#">491.3.436-3</a>	Motor
<a href="#">492.3.319 222923</a>	motor
<a href="#">492.2.470 102426</a>	Cepillo
<a href="#">440.3.403</a>	motor
<a href="#">467.3.418-2 320087</a>	
<a href="#">467.3.619 314810</a>	MOTOR DE ASPIRADORA
<a href="#">482.3.501</a>	motor
<a href="#">492.3.209-2 / 99966087</a>	Motor
<a href="#">brush 462.2.278 331926</a>	escobillas de carbón
<a href="#">792.3.265.731</a>	Ventilador EC

Producto	Descripción
<a href="#">MK7778/5</a>	
<a href="#">492.3.430</a>	motor
<a href="#">791.3.310 320</a>	ventilador sin escobillas
<a href="#">467.3.601-7</a>	Motor
<a href="#">491.3.737-2 272422</a>	Motor de aspiradora
<a href="#">463.3.406-21 432252</a>	motor
<a href="#">491.3.735-2 309938</a>	
<a href="#">467.3.222/240508</a>	motor de vacío
<a href="#">467.3.228 246397</a>	motor
<a href="#">497.3.230</a>	soplador de CE
<a href="#">497.2.354-x</a>	controlador EC para el soplador 497.3.230
<a href="#">496.3.719 (186191)</a>	Motor
<a href="#">458.3.302-12</a>	
<a href="#">463.3.403-13</a>	
<a href="#">491.3.201</a>	
<a href="#">496.3.303-6</a>	motor
<a href="#">MKM 7568</a>	motor
<a href="#">496.3.321</a>	Motor Aspirador
<a href="#">315.3.405</a>	Motor
<a href="#">790.3.210-201</a>	
<a href="#">496.3.719</a>	motor de vacío
<a href="#">449.3.701-2</a>	motor de vacío
<a href="#">463.3.605-4</a>	motor
<a href="#">6.490-148.0</a>	turbina de succión
<a href="#">467.3.421-6 (338084)</a>	
<a href="#">467.3.405-2</a>	
<a href="#">441.3.302-38 (386786)</a>	motor
<a href="#">440.3.403 ECVS 300363 (600W)</a>	motor
<a href="#">492.3.587</a>	motor
<a href="#">792.3.265-773</a>	SOPLADOR/COMPRESOR
<a href="#">496.2.757-5</a>	
<a href="#">491.3.725 / 258636</a>	
<a href="#">492.3.503</a>	motor del ventilador
<a href="#">749.3.695-3</a>	
<a href="#">492.3.437</a>	motor
<a href="#">467.3.270-8</a>	Motor
<a href="#">458.3.302-15</a>	
<a href="#">467.3.403 237739</a>	
<a href="#">467.3.454-3</a>	Motor
<a href="#">497.3.275-734</a>	Ventilador EC
<a href="#">491.3.430</a>	Motor
<a href="#">462.3.457-9 206643 obsoleto</a>	Motor de aspiradora
<a href="#">467.3.403-3</a>	motor

Producto	Descripción
<a href="#">795.3.275-xxx</a>	Soplador/bomba sin escobillas
<a href="#">496270</a>	
<a href="#">790.3.320-200</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">79 6.3.312</a>	Ventilador sin escobillas, 1 400 W, 400 V
<a href="#">463.3.205-3</a>	Motor de aspiradora
<a href="#">458.3.250</a>	Motor
<a href="#">792.3.275-335</a>	Ventilador EC
<a href="#">492.3.409 (MKM 7409)</a>	MOTOR DE VENTILADOR
<a href="#">492.3.363-12 102595</a>	motor
<a href="#">440.3.608-4 obsoleto</a>	motor
<a href="#">440.3.608-6 obsoleto</a>	motor
<a href="#">492.3.778-10 (218845)</a>	Motor
<a href="#">798.3.460-500</a>	Ventilador EC
<a href="#">MKM3719 (496.3.719)</a>	Motor
<a href="#">463.3.270-12</a>	Motor
<a href="#">467.3.226</a>	
<a href="#">467.3.225</a>	motor
<a href="#">492.3.380</a>	Motor de aspiradora con doble ventilador, 24 V, Domel
<a href="#">462.3.451-7</a>	Motor
<a href="#">462.3-560-10 210223</a>	Motor
<a href="#">440.3.209-9</a>	motor
<a href="#">463.3.203-43 333073</a>	MOTOR DE ASPIRADORA
<a href="#">462.3.253-4</a>	motor
<a href="#">463.3.402-51 296751</a>	Motor
<a href="#">458.3.250 362531</a>	motor
<a href="#">467.3.418-2</a>	
<a href="#">463.3.402-7 245679</a>	motor
<a href="#">458.3.303-4 369303</a>	motor
<a href="#">792.3.275-638</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">748.3.492-3 (AZ 150-70)</a>	motor
<a href="#">497.3.275-322</a>	Ventilador EC
<a href="#">4.490-019.0</a>	Turbina de aspiración
<a href="#">497.3.265-772</a>	VENTILADOR
<a href="#">496.2.364-4 208501</a>	cepillos de carbón
<a href="#">492.3.568 102645</a>	
<a href="#">463.3.601-8</a>	
<a href="#">497.3.267 16</a>	Ventilador EC
<a href="#">467.3.403-3 275396</a>	Hojas del ventilador
<a href="#">AZ 108-30-S120A-AC00 (747.3.195)</a>	motor
<a href="#">440.3.605-5</a>	motor
<a href="#">798.3.460 604</a>	Ventilador EC
<a href="#">467.3.467 (443164)</a>	
<a href="#">492.3.579 102653</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">496.3.408-8</a>	motor
<a href="#">462.3.560-10</a>	motor
<a href="#">492.3.324-100 262102</a>	Motor
<a href="#">497.3.265-761</a>	Ventilador EC
<a href="#">491.3.735-2</a>	
<a href="#">496.3.207-2</a>	MOTOR DE ASPIRADORA
<a href="#">492.3.788</a>	motor de aspiradora
<a href="#">491.2.763 214332</a>	Pincel
<a href="#">6.490-160.0</a>	turbina de succión
<a href="#">4.060-590.0</a>	carcasa del motor
<a href="#">4.060-034.0</a>	carcasa del motor
<a href="#">462.3.253-21</a>	
<a href="#">463.3.403-51</a>	Motor
<a href="#">497.3.267-8</a>	ventilador EC
<a href="#">AZ 150-70 (748.3.478-3)</a>	motor
<a href="#">482.3.505</a>	motor eléctrico
<a href="#">467.3.402-15</a>	motor
<a href="#">792.3.270-723</a>	Ventilador
<a href="#">8814</a>	Motor de ventilador
<a href="#">458.3.302-3</a>	
<a href="#">492.3.436</a>	Motor
<a href="#">463.3.403-31</a>	
<a href="#">463.3.402-42</a>	motor de aspiradora
<a href="#">467.3.411-2 320090</a>	
<a href="#">496.2.364-5</a>	Pincel
<a href="#">492.2.563 102464</a>	Pincel
<a href="#">492.2.767 102518</a>	Pincel
<a href="#">458.3.303-32 419541</a>	Motor de aspiradora
<a href="#">463.3.412-7 336026</a>	
<a href="#">467.3.403-6</a>	Motor
<a href="#">467.3.421-7 368807</a>	Motor
<a href="#">792.3.375-521</a>	Ventilador EC
<a href="#">792.3.365-801</a>	Ventilador EC
<a href="#">492.3.319</a>	Motor
<a href="#">463.3.405-3</a>	motor
<a href="#">463.3.420</a>	
<a href="#">MKM 7778-4 102677</a>	
<a href="#">463.3.403-45</a>	
<a href="#">458.3.303-32</a>	motor
<a href="#">463.3.270-64</a>	
<a href="#">798.3.470-600</a>	Ventilador EC
<a href="#">792.3.270-551</a>	Ventilador EC
<a href="#">492.3.778-8 212038</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">792.3.270-771</a>	Ventilador EC
<a href="#">492.3.209-4</a>	
<a href="#">467.3.618-2 319035</a>	MOTOR DE ASPIRADORA
<a href="#">463.3.270-64 359848</a>	
<a href="#">790.3.222-310</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">MKM 778/5 102678</a>	
<a href="#">497.3.270-721</a>	Soplador EC
<a href="#">467.3.264 / 303352</a>	
<a href="#">463.3.402-27</a>	motor
<a href="#">463.3.407</a>	
<a href="#">467.3.264</a>	
<a href="#">748.3.297</a>	
<a href="#">497.3.265-446</a>	Motor de aspiración para máquina de impresión
<a href="#">10494016</a>	Turbina de aspiración
<a href="#">440.3.405-4</a>	
<a href="#">792.3.265-764</a>	Soplador EC
<a href="#">496.3.413-2 215607</a>	motor
<a href="#">463.3.605-2</a>	motor
<a href="#">467.3.411-5 371260</a>	
<a href="#">795.3.275-401</a>	Ventilador EC
<a href="#">GA.0365.0000</a>	motor aspirador
<a href="#">492.3.430 214150</a>	
<a href="#">492.3.209-2 102547</a>	
<a href="#">492.3.209-4 304411</a>	
<a href="#">496.3.703-2 103451</a>	motor
<a href="#">463.3.403-22 295374</a>	MOTOR DE ASPIRADORA
<a href="#">467.3.421-5 - 120v, 50/60hz</a>	
<a href="#">D 467.3.231</a>	Motor de cúpula
<a href="#">790.3.310-xxx</a>	soplador sin escobillas
<a href="#">MKM7778/5</a>	motor
<a href="#">467.3.411 251569</a>	
<a href="#">467.3.421-8 384912</a>	Motor
<a href="#">MKM3408/5</a>	Motor
<a href="#">CT 26/36 120V ET-BG</a>	
<a href="#">458.3.303-4</a>	
<a href="#">463.3.403-51 334887</a>	motor
<a href="#">MKM 3550</a>	motor
<a href="#">792.3.270-731</a>	Ventilador EC
<a href="#">491.3.405</a>	Ventilador doble
<a href="#">797.3.230 + 797.2.XXX</a>	
<a href="#">497.3.265-341</a>	
<a href="#">MKM3719 100357</a>	motor
<a href="#">496.3.719-2</a>	Motor



Producto	Descripción
<a href="#">4.624-032.0</a>	
<a href="#">463.3.402-67</a>	motor
<a href="#">492.3.778-5 102678</a>	motor
<a href="#">497.3.275-302</a>	Ventilador EC
<a href="#">497.3.265-303</a>	Ventilador EC
<a href="#">463.3.270-43 337388</a>	motor
<a href="#">467.3.402-5</a>	Motor
<a href="#">792.3.265-767</a>	Ventilador EC
<a href="#">MKM 7778-4</a>	MOTOR DE VENTILADOR
<a href="#">792.3.265-331</a>	Ventilador EC
<a href="#">492.3.313</a>	motor
<a href="#">458.3.303-2 334690</a>	Motor
<a href="#">497.3.265-848</a>	Ventilador EC
<a href="#">746.3.389</a>	Motor
<a href="#">492.3.313 183850</a>	motor
<a href="#">463.3.403-31 305225</a>	motor
<a href="#">748.3.292</a>	motor
<a href="#">463.3.205-6 251580</a>	
<a href="#">462.3.253-21 335020</a>	
<a href="#">748.3.497</a>	motor
<a href="#">467.3.276</a>	Motor
<a href="#">497.3.265-445</a>	Ventilador EC
<a href="#">766.3.701-102   model NZ270160S012C</a>	motor
<a href="#">4.490-000.0 / Motor for device 1.629-863.0</a>	turbina de succión
<a href="#">463.2.261-2</a>	cepillo derecho
<a href="#">463.2.460-2 240665</a>	Cepillo
<a href="#">463.3.412-2 247913</a>	Motor
<a href="#">499.3.701-11 460550</a>	Motor
<a href="#">790.3.225-201</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">497.3.265-853</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">AZ 84-50-S140A-BTV0</a>	Motor
<a href="#">467.3.618-2</a>	Motor
<a href="#">790.3.312-202</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">463.3.270-57</a>	
<a href="#">792.3.375-522</a>	Ventilador EC
<a href="#">792.3.275-31</a>	Ventilador EC
<a href="#">motor coals for 496.3.413-2 / 491.2.768</a>	carbones de motor
<a href="#">491.3.737-2</a>	Motor
<a href="#">482.3.501 / 201114-01089</a>	Motor
<a href="#">JC406</a>	Rotoembudo reutilizable
<a href="#">JC 407</a>	Filtrar
<a href="#">JC 311</a>	Diapositivas
<a href="#">463.3.203-35</a>	motor

Producto	Descripción
<a href="#">796.3.222</a>	turbina de aspiración
<a href="#">790.3.215.-201</a>	turbina de aspiración
<a href="#">467.3.454-3 336146</a>	
<a href="#">792.3.275-631</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">796.3.320</a>	
<a href="#">467.3.299</a>	motor
<a href="#">AZ 150-70-S090A-ABV0</a>	motor
<a href="#">463.3.605-4 283492</a>	motor
<a href="#">496.3.550 103424</a>	motor
<a href="#">DDE-3-120043-1F12</a>	
<a href="#">AZ 84-50-S085A-BT00 /746.3.388-2</a>	motor
<a href="#">463.3.402-27 276112</a>	
<a href="#">458.3.250 431443</a>	motor
<a href="#">458.3.251 420921</a>	
<a href="#">463.3.404-13</a>	
<a href="#">792.3.265-771</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">792.3.265-763</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">467.3.428</a>	motor
<a href="#">MILLMIX 20</a>	
<a href="#">A 6/2 POM</a>	
<a href="#">B 3 SS</a>	
<a href="#">748.3.298-2</a>	
<a href="#">463.3.203-52</a>	motor
<a href="#">458.3.303-13 379684</a>	motor
<a href="#">463.3.420 286118</a>	motor
<a href="#">497.3.265-767.</a>	
<a href="#">746.3.394-2</a>	motor
<a href="#">467.3.3.421-8</a>	
<a href="#">211130-02566</a>	
<a href="#">496.3.570 103438</a>	Motor de aspiradora
<a href="#">467.3.222</a>	
<a href="#">Typ. AZ 150-70 Cod. 748.3.492-10</a>	motor
<a href="#">497.3.265-851</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">6.490.190.0</a>	motor de aspiración
<a href="#">792.3.265-775</a>	
<a href="#">497.3.210</a>	Soplador sin escobillas
<a href="#">497.2.354-3</a>	Controlador
<a href="#">484136</a>	
<a href="#">484130</a>	
<a href="#">496090</a>	